



gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Faxnummer 023 563 95 50

Cluster Grond- en Vastgoedzaken
Contactpersoon de heer M.C. Vellekoop
Telefoon 0900 1852
Uw brief
Ons kenmerk X.2019.05572
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Informatie over plafond RBKS De Reiger Lisserbroek

Verzenddatum

- 4 APR. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Op donderdag 28 maart 2019 zijn tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over het verzakte plafond in de Rooms-Katholieke Basisschool De Reiger te Lisserbroek (hierna: De Reiger). Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1: Ik las op NH-nieuws dat er in Lisserbroek een plafond naar beneden is gekomen in een school. Is het voorval u bekend?

Antwoord: Ja, dit voorval is ons bekend. Naar aanleiding hiervan hebben wij direct contact gezocht met het schoolbestuur. Enige nuance omtrent de berichtgeving is op zijn plaats. Het plafond is niet ingestort, maar ingezakt en hierbij zijn geen bouwmaterialen op de vloer terecht gekomen. Het betreft een zogenaamd systeemplafond dat is opgebouwd uit een raamwerk van hoofdliggers en zijliggers. De hoofdliggers worden middels snelspanners en schroefogen vastgezet aan het plafond. In plaats van aan een schroefoog is een van de snelspanners vastgezet aan een houten balk door middel van een kram, die eigenlijk niet bedoeld is om een dergelijk plafond te dragen. Deze kram is losgeschoten en hierdoor is een hoofdligger deels ingezakt. Hieronder treft u een foto van het ingezakte plafond.



Vraag 2: Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen?

Antwoord: De school is hiervoor verantwoordelijk. Op basis van de onderwijswetgeving zijn schoolbesturen als juridisch eigenaar verantwoordelijk voor de schoolgebouwen van de scholen die onder hun bevoegd gezag vallen. De schoolbesturen dienen de gebouwen in stand te houden en krijgen daarvoor rechtstreeks een vergoeding van het Rijk. In het geval van De Reiger is het schoolbestuur juridisch eigenaar. Het plafond is circa vier jaar oud en door de school zelf aangebracht. Naar aanleiding van het incident zijn alle plafonds in De Reiger gecontroleerd en hierbij zijn geen verdere afwijkingen geconstateerd.

Vraag 3: Hoe zit dit in andere gebouwen? Hoe worden dergelijke constructiefouten gecontroleerd? De bouw van scholen is immers een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Antwoord: De nieuwbouw van scholen valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Aan de bouw van deze gebouwen worden door de gemeente hoge eisen gesteld. Er is in dit geval sprake van een incident met een duidelijk aanwijsbare oorzaak. Er bestaat geen aanleiding om te twijfelen aan de kwaliteit van vergelijkbare plafonds bij andere schoolgebouwen.

Wij gaan er vanuit u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,



Marjolein Steffens-van de Water
wethouder Fysieke leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid